








8




9



10




11




12





13






14




15








24



25



26




27

■施工状況写真



フライタワー施工状況



フライタワー補強状況

■地上フライタワー施工状況写真

仮設支保工は、**95%を補台杭材料**で計画⇒実施した。



■タワー屋根鉄骨建方状況



■G屋根施工状況



