小学校大規模改修事業

【補正予算額 38,000千円】

11月7日の暴風による朝陽第四小学校体育館の屋上防水シートの破損及び雨漏り被害の迅速な復旧工事を実施する。

○ 事業概要

① 屋上防水復旧工事	剥離した屋上防水シートについて、新たな防水シートを施工し復旧する。
② 床材復旧工事	雨水浸入により、ささくれ・反りが生じたフローリングを研磨・調整し、塗装（ワックス塗布）及びラインを復旧する。
③ 電気設備復旧工事	雨水浸入により被災した電気設備について、器具内部の腐食進行に伴う機能低下や電気的な不具合が懸念されるため、交換・復旧する。

※剥離・めくれが生じた屋上防水シートは、飛散防止のため撤去済み。
※安全確保のため、現在、体育館を使用禁止としている。

○ 事業費

屋根復旧工事	20,000千円
フローリング復旧工事	10,000千円
電気設備復旧工事	8,000千円
事業費合計	38,000千円

○ 財源

市債（学校教育施設等整備事業債）28,500千円

（参考）建物総合損害共済について該当する見込み。



屋上防水シート被害状況



体育館アリーナ雨漏り状況