

## グリーストラップの適正な維持管理のお願い

グリーストラップは厨房等から出る排水の油脂分を分離し、取り除くための装置です。清掃等の維持管理を適正に行わないと、油脂分が取りきれずに下水道管を詰まらせたり、終末処理場の処理機能を低下させるなど下水道に悪影響を及ぼす原因となりますので、定期的に点検や清掃を行い、適正に維持管理を行ってください。

なお、不適正な維持管理により下水道管を詰まらせた場合は、清掃等の復旧作業に要した費用を原因者にご負担いただくケースもございますのでご注意ください。

### グリーストラップの維持管理について

#### ① バスケット

厨房から流れてきたゴミ等が溜まるため、毎日取り除いてください。

#### ② 油脂分等の清掃

水面に浮いた油脂分や細かなゴミをひしゃく等で取り除いてください。


少なくとも週に 1 回以上（多い場合は毎日）の清掃をお願いします。

#### ③ 沈殿物の除去

底に沈殿物が溜まっていないか、月 1 回以上確認し、必要に応じて専門業者から抜き取り清掃を行ってもらってください。

※②・③の清掃で発生した油脂分やゴミ、沈殿物等は産業廃棄物となりますので廃棄物処理業者と契約し、適切に処理してください。

### <グリーストラップの断面図例>



※グリーストラップは排水の滞留時間を確保することで、排水中の油脂分を浮上・分離させる装置です。店舗の営業形態や排水の質・量が変わった場合はグリーストラップの容量不足により十分な滞留時間が保てず、油脂分を分離しきれなくなることがありますのでご注意ください。

#### お問い合わせ先

鶴岡市上下水道部

お客さまセンター

TEL 0235-23-7732