

いまいずみ通信

Vol.2

庄内総合支庁
建設部道路計画課
Tel:0235-66-5613

対応報告

・R8.7月 崩落箇所に養生シートを設置しました。




大雨などによる新たな斜面崩落の防止を目的としています。

・R8.7月 ボーリング調査が完了しました。



岩盤・土質の種類を調査結果から判定し、地すべり線の特定制や対策検討などに活用します。

現在の取組状況



R8.8月現在、ボーリング調査の結果などを基に、地すべり範囲や規模を想定する解析作業を行っており、あわせて地すべりの長期観測を継続しています。なお、梅雨期における降雨では、特に変状はありませんでした。

今後、想定した地すべりの規模を踏まえて、具体的な対策工法の検討を行ってまいります。

豆知識 地すべりの特徴

粘土のようなすべりやすい地層に雨水などがしみこみ、その影響で地面が動き出すのが地すべりです。通常の土砂崩れや土石流などと違い規模が大きく、広い範囲にわたって起こるのが特徴です。通常は長時間をかけてゆっくり動きますが、突然一気に動くこともあります。

このため安易に崩れた土砂を取り除くことはできず、地下水を取り除いたり、杭を打って地面を動かないようにする等の対策が必要となります。

**長期間ご不便をおかけしておりますが
改めてご理解とご協力よろしくお願いいたします**