

油漏れにご注意ください！

暖房用に灯油等を扱う機会が増える冬期間は、ホームタンクからポリタンクへの小分けや暖房機器への給油の際の油の流出事故が多発する時期でもあります。土壌や河川の汚染を防ぐため、また火災予防のためにも、下記の点に十分注意して事故防止に努めてください。



その場を離れない、目を離さない！

ホームタンクから灯油を小分けするときは**絶対にその場を離れない**でください。目を離した隙に灯油があふれ出していたというような「うっかりミス」を防止しましょう。



流出防止設備等の設置

ホームタンクの下への**防油堤の設置、自動停止給油器の取付け**なども流出防止の有効な手段です。



定期点検と管理の徹底を！

配管やホームタンクに亀裂や腐食がないか、定期的に点検を行ってください。また、屋根からの落雪や除雪による配管等の破損、バルブの開栓に十分注意してください。



今年 6 月に発生した山形県沖地震では、ホームタンクの転倒による油漏れが多数ありました。

灯油を多く使う冬の前に、ご自宅の設備を確認し、不備がある場合には対策をお願いします。

- ①ホームタンクは、しっかり固定されていますか？
- ②防油堤は、設置されていますか？



油漏れを「起こした」「発見した」場合は、消防本部または環境課まで直ちに通報してください。対応が遅れるほど復旧が困難となり、原因者の費用負担も増大します。

連絡先

- 鶴岡市消防本部 ☎22-8321
- 鶴岡市環境課 ☎25-2111

【環境課】