



6月18日山形県沖地震被害状況と対応について(空き家・油漏れ)

1 内容別被害件数

No.	内 容	件数等	対 応
1	危険物漏洩（主に灯油）	31	主にホームタンクの倒壊による灯油漏れ。吸着マット及び吸着剤により対応済み。 →21日吸着マット等をすべて回収。
2	空き家のブロック塀等倒壊	17	所有者（管理者）へ連絡し対応を依頼。
3	空き家の瓦落下	22	落下物を安全な場所（敷地内）に移動。所有者（管理者）へ連絡し対応を依頼。
4	大規模建造物	2	

2 状況写真



※ホームタンクを固定していない家が見られた。また、油ダメを付けていない家もあった。
⇒ エコ通信等で対策をとるよう広報します。



J R E 鶴岡八森山風力発電について

- 1 設置場所 八森山
- 2 設置数 5基
- 3 工期 平成31年4月 ~ 令和2年12月
- 4 運用開始予定 令和2年12月
- 5 発電量 年間、36780745 kWh (約 10,000 世帯分)

6 設置予定箇所とイメージ図



イメージ図