



7月25日の大雨に係る被害状況等について (7/25 15:00 現在)

鶴岡市防災安全課

1 鶴岡市の気象警報等

(1) 気象警報等

	注意報	警報	注意報切替	解除
大雨 (土砂災害)	7/25 8:15	7/25 9:23		
洪水	7/25 8:41	7/25 9:29		
強風				
波浪				
雷	7/24 4:05			

(2) 土砂災害警戒情報

	発表	解除	対象地域
	-	-	-

(3) 風速 (7月25日 11:00 確認)

	鶴岡	鼠ヶ関	浜中 (酒田)
最大風速 (m/s)	2.6 (西南西) 7月25日	6.5 (南西) 7月25日	8.1 (西南西) 7月25日
最大瞬間風速 (m/s)	13.0 (西南西) 7月25日 7:48	5.9 (南) 7月25日 9:43	11.8 (西南西) 7月25日 2:22

※気象庁ホームページより

(4) 降水量 (7月25日 11:00 確認)

観測所名	鶴岡	月山	上野新田	高坂
1時間あたりの 最大降水量(mm)	55mm	26mm	21mm	30mm
観測時刻	7/25 14:00~15:00	7/25 14:00~15:00	7/25 9:00~10:00	7/25 14:00~15:00
最大累加雨量 (mm)	169mm	105mm	96mm	118mm
累加時間	7/24 23:00 ~7/25 15:00	7/25 3:00 ~7/25 15:00	7/25 3:00 ~7/25 15:00	7/24 23:00 ~7/25 15:00

※山形県河川砂防情報システムより

2 河川水位の状況

○7月25日の状況

河川名 (観測点) 水位	京田川 (三和)			黒瀬川 (黒瀬川)		
	既定値	超過時刻	低下時刻	既定値	超過時刻	低下時刻
水防団待機水位	2.80	7/25 10:00		2.00	7/25 10:30	
氾濫注意水位	2.90	7/25 10:05		2.20	7/25 11:00	
避難判断水位	3.00	7/25 10:10		2.30	7/25 11:15	
氾濫危険水位	3.30	7/25 10:30		2.80	7/25 14:35	

(時点最高水位)	4.28	7/25 15:00		3.00	7/25 15:00	
----------	------	------------	--	------	------------	--

河川名 (観測点) 水位	内川 (内川)			湯尻川 (湯尻川)		
	既定値	超過時刻	低下時刻	既定値	超過時刻	低下時刻
水防団待機水位	1.60	7/25 9:00		1.40	7/25 9:55	
氾濫注意水位	2.40	7/25 10:00		1.80	7/25 14:15	
避難判断水位	2.60	7/25 10:55		2.10	7/25 14:40	
氾濫危険水位	3.00			2.60		
(時点最高水位)	2.90	7/25 15:00		2.38	7/25 15:00	

河川名 (観測点) 水位	五十川 (五十川)			藤島川 (藤島)		
	既定値	超過時刻	低下時刻	既定値	超過時刻	低下時刻
水防団待機水位	1.00	7/25 9:25		3.20	7/25 11:15	
氾濫注意水位	1.70	7/25 9:45	7/25 11:20	3.30	7/25 11:20	
避難判断水位	2.20			3.50	7/25 11:35	
氾濫危険水位	2.60			4.20	7/25 12:40	
(時点最高水位)	1.84	7/25 10:50		5.19	7/25 15:00	

3 水防警報・はん濫情報

なし

4 警戒体制・災害体制

7/25 10:00 災害警戒本部体制 (防災安全課、地域庁舎総務企画課)
→同時刻 災害対策本部体制へ移行

5 情報発令・避難状況等

避難指示状況

	世帯	人
加茂地区	432	905
藤島地域		
藤島地区	1215	3219
東栄地区	56	142
八栄島地区	55	173
長沼地区	308	952
渡前地区	42	136
羽黒地域		
黒瀬一組	11	36
黒瀬二組	11	31
中島地区	26	62
温海地域		
山五十川地区	2	3
総計	2158	5659

避難所開設状況

- 1 山五十川公民館
- 2 藤島地区地域活動センター
- 3 東栄地区地域活動センター
- 4 藤島駅前町内会館
- 5 八栄島地区地域活動センター
- 6 渡前地区地域活動センター
- 7 広瀬地区地域活動センター
- 8 加茂コミュニティセンター

6 被害状況

○人的被害 なし

○建物被害 なし

No	発生日	場 所	被害場所	被害状況	対応
1	7/25	大山三丁目	車庫	浸水	消防対応済み
2	7/25	大山三丁目		床下浸水	消防対応済み
3	7/25	大山三丁目		床上浸水	消防対応済み
4	7/25	藤島地区	藤島体育館	落雷による停電	復旧作業中
5	7/25	みどり町地内	女性センター	瞬間的な停電	復旧済み
6	7/25	みどり町地内	中央公民館	市民ホールステージ裏の雨漏り	応急対応中

○その他被害

No	発生日	場 所	被害施設	被害状況	対応
1	7/25	大山三丁目地内	大山三丁目地内	側溝から水があふれている	消防対応
2	7/25	小中島地内	小中島字赤沼	冠水	消防対応
3	7/25	山五十川地内	山五十川	土砂崩れ	市道通行止め う回路あり
4	7/25	堅苔沢地内	県道 61 号 五十川隧道	土砂崩れ	県道通行止め
5	7/25	三瀬地内	三瀬地内	三瀬川の土手にえぐれ	
6	7/25	西荒屋	角田川	越水	通行止め解除済み
7	7/25	手向地内	手向池ノ仲、松原町	冠水	対応中
8	7/25	狩谷野目地内		集落内冠水	対応中
9	7/25	小真木原地内	小真木原野球場	室内練習場冠水	予約キャンセル対応
10	7/25	添川地内	藤島農村環境改善センター	グラウンド法面崩れ	対応中

○停電情報

No	発生日	時間	場所	戸数	原因等
1	7/25	14:29	青柳町	約 30 戸	調査中
2	7/25	14:29	大西町	約 900 戸	調査中
3	7/25	14:29	小淀川	約 100 戸	調査中
4	7/25	14:29	寺田	約 20 戸	調査中
5	7/25	14:29	みどり町	約 200 戸	調査中
6	7/25	14:29	柳田	10 戸未満	調査中

7	7/25	14:29	砂田町	約300戸	調査中
8	7/25	14:29	道田町	約200戸	調査中
9	7/25	14:29	淀川町	10戸未満	調査中
10	7/25	14:29	鶴岡市の一部	10戸未満	調査中
11	7/25	14:44	末広町	約20戸	調査中

○農作物等被害 なし

○農地被害

No	発生日	場 所	被害場所	被害状況	対応
1	7/25	黒瀬地内	黒瀬字黒瀬	農地の浸水	県へ情報提供 パトロール継続中
2	7/25	後田地内	後田字谷地田	農地の浸水	県へ情報提供 パトロール継続中

7 交通関係規制の状況

○空港情報

7/25 (木) 【ANA 羽田⇒庄内】

便名	状況	出発	到着	備考
393	到着済み	7:27	9:48	到着遅れ
395	運行予定	11:05	12:05	
397	運行予定	16:05	17:05	
399	運行予定	20:15	21:15	

7/25 (木) 【ANA 庄内⇒羽田】

便名	状況	出発	到着	備考
394	到着済み	7:05	8:08	
396	運行予定	10:05	11:10	出発遅れ
398	運行予定	12:50	13:55	
400	運行予定	17:45	18:50	

○鉄道 (JR) 関係

線名	状況
上越新幹線	平常運転
羽越本線在来線 特急いなほ号	7/25 (木) 遅延情報 【村上～酒田間】 ・運転見合わせ

○バス

線名	状況
----	----

<p style="text-align: center;">庄内交通 路線バス</p>	<p>(7/25 (木) 14:25 時点 庄内交通 HP より)</p> <p>三川-酒田線、鶴岡-清川線 一部運休</p> <p>鶴岡市内 14:45 以降出発の全路線 運休</p> <p>湯殿山神社本宮参拝バス 運休</p> <p>湯殿山有料道路 閉鎖</p>
<p style="text-align: center;">その他</p>	<p>通常通り運行</p>

○道路規制情報

- ・下清水アンダーパス
7/24 15:30～ 雨のため通行止め
- ・日本海東北自動車道 庄内空港 IC ～ 酒田 IC (上下線)
7/25 10:17～ 雨のため通行止め
- ・道形アンダーパス
7/25 9:15～ 雨のため通行止め
- ・布目アンダーパス
7/25 9:55～ 雨のため通行止め
- ・矢馳アンダーパス
7/25 9:55～ 雨のため通行止め
- ・県道 61 号 五十川隧道
7/25 10:30～ 土砂崩れのため通行止め
- ・虚空蔵橋 (こくぞうばし) 田川
7/25 10:50～ 雨のため通行止め

8 その他情報