



8月8日の大雨に係る被害状況等について (8/18 17:00現在)【第4報】

鶴岡市防災安全課

1 鶴岡市の気象警報等

(1) 気象警報等

	注意報	警報	注意報切替	解除
大雨 (土砂災害)	8/7 23:18	8/8 6:02	8/8 16:49	
洪水	8/8 3:39	8/8 17:20	8/8 19:22	8/9 9:46
強風				
波浪				
雷	8/4 6:29			8/9 17:16

(2) 土砂災害警戒情報

	発表	解除	対象地域
日時等	8/8 6:17	8/8 9:20	鶴岡市南部

(3) 風速 (8月8日 12:00 確認)

	鶴岡	鼠ヶ関	浜中(酒田)
最大風速 (m/s)	3.7 (南) 8/8 6:57	4.5 (南) 8/8 1:53	8.0 (西南西) 8/8 9:57
最大瞬間風速 (m/s)	7.8 (南南東) 8/8 6:50	9.4 (南南東) 8/8 3:23	10.8 (南西) 8/8 9:52

※気象庁ホームページより

(4) 降水量 (8月8日 12:00 確認)

観測所名	鶴岡	月山	荒沢	温海川
1時間あたりの 最大降水量(mm)	16mm	14mm	22mm	32mm
観測時刻	8/7 22:00~23:00	8/8 5:00~8/8 6:00	8/8 3:00~4:00	8/8 3:00~4:00
最大累加雨量 (mm)	48mm	119mm	224mm	53mm
累加時間	8/7 15:00 ~8/8 17:00	8/5 5:00 ~8/8 17:00	8/5 10:00 ~8/8 17:00	8/7 14:00 ~8/8 17:00

※山形県河川砂防情報システムより

2 河川水位の状況

河川名(観測点) 水位	赤川 (熊出)			庄内小国川 (大岩川)		
	既定値	超過時刻	低下時刻	既定値	超過時刻	低下時刻
水防団待機水位	2.00	8/8 8:10	8/8 11:10	1.60	8/8 6:00	8/8 8:35
氾濫注意水位	3.00			2.00		
避難判断水位	4.20			2.10		
氾濫危険水位	4.60			2.50		
(時点最高水位)	2.43	8/8 9:50		1.68	8/8 8:00	

河川名（観測点） 水位	鼠ヶ関川 （鼠ヶ関）			倉沢川 （倉沢）		
	既定値	超過時刻	低下時刻	既定値	超過時刻	低下時刻
水防団待機水位	1.70	8/8 6:00	8/8 9:20	1.30	8/8 5:55	8/8 6:25
氾濫注意水位	2.10			1.60		
避難判断水位	2.60			1.80		
氾濫危険水位	3.10			2.30		
（時点最高水位）	1.87	8/8 8:00		1.41	8/8 6:05	

3 水防警報・はん濫情報

なし

4 警戒体制・災害体制

8/8 6:02 二次警戒体制（防災安全課、地域庁舎総務企画課）
8/8 6:02 特別警戒配備（消防本部）
8/8 8:00 災害警戒本部体制（防災安全課、地域庁舎総務企画課）

5 情報発令・避難状況等

なし

6 被害状況

○人的被害 なし

○建物被害 なし

○その他被害

No.	発生日	場 所	被害施設	被害状況	対応
1	8/8	大鳥地内 （タキタロウ橋 ～泡滝ダム間）	市道泡滝大鳥線	市道へ土砂の流入	<u>解除済</u>
2	8/8	小名部地内	国道 345 号	倒木が電線に接触 ※停電なし	<u>東北電力により対応済</u>
3	8/8	小名部地内	市道小名部小国線 （角間台峠付近）	市道法面崩壊により側 溝が埋塞	<u>対応済</u>
4	8/8	砂川地内	牛舎内堆肥	田圃法面が崩れ牛舎内 に保管中の堆肥が濡れ たもの	なし
5	8/8	藤の花一丁目地 内	鶴岡市藤島体育館	電話回線使用不能 ※落雷が原因と推測	検討中
6	8/8	藤の花一丁目地 内	鶴岡市藤島体育館	駐車場の照明タイマー 故障 ※落雷が原因と推測	検討中
<u>7</u>	<u>8/8</u>	<u>大針地内</u>	<u>市道花戸線</u>	<u>土砂流出</u>	<u>通行可能</u> <u>対応依頼予定</u>
<u>8</u>	<u>8/8</u>	<u>鼠ヶ関・早田地 内</u>	<u>市道裏沢線</u>	<u>路盤洗堀</u>	<u>通行可能</u> <u>対応依頼予定</u>
<u>9</u>	<u>8/8</u>	<u>小国地内</u>	<u>市道川町線</u>	<u>土砂流出・橋下一部埋 塞</u>	<u>通行可能</u> <u>対応依頼予定</u>

10	8/8	大岩川地内	市道中学校前通り線	法面崩落・側溝埋塞	通行可能 対応依頼予定
11	8/8	一霞地内	市道温保一霞線	土砂流出	通行可能 対応依頼予定
12	8/8	山五十川地内	市道山之下線	道路陥没	通行可能 対応依頼予定
13	8/8	小国地内	林道神馬沢線 (3箇所)	土砂流入・路肩欠壊	車線減少 対応検討中
14	8/8	早田地内	林道念珠関線 (1箇所)	路面洗堀	車線減少 対応検討中
15	8/8	早田地内	林道戸の浦線 (3箇所)	土砂流入・路肩欠壊・ 水路閉塞	車線減少 対応検討中
16	8/8	早田地内	林道前沢線 (1箇所)	土砂流入	車線減少 対応検討中
17	8/8	早田地内	林道早田線 (1箇所)	路肩欠壊	車線減少 対応検討中
18	8/8	槇代地内	林道長沢線 (2箇所)	路肩欠壊・法面崩落	車線減少 対応検討中
19	8/8	小国地内	林道東山線 (1箇所)	路肩欠壊	車線減少 対応検討中
20	8/8	上田沢地内	林道花戸線 (12箇所)	法面崩落・倒木・路面 洗堀・水路閉塞	車線減少 対応検討中
21	8/8	本郷地内	林道本郷松沢線 (3箇所)	路面洗堀・法面崩落・ 倒木	車線減少 対応検討中
22	8/8	倉沢地内	林道荒沢線 (4箇所)	路面陥没・法面崩落	車線減少 対応検討中
23	8/8	荒沢地内	林道荒沢支線 (2箇所)	法面崩落	車線減少 対応検討中
24	8/8	田麦俣地内	林道松倉線 (1箇所)	法面崩落	車線減少 対応検討中
25	8/8	熊出地内	林道北俣線 (2箇所)	路肩欠壊・法面崩落	通行止め 対応検討中
26	8/8	大鳥地内	市道泡滝大鳥線	土砂流入	対応済
27	8/8	大鳥地内	赤川(泡滝大鳥線)	洗堀	対応検討中
28	8/8	上名川地内	市道八久和線	土砂流入	対応検討中
29	8/8	大網地内	市道古田線	路肩欠壊	対応検討中

○停電情報 なし

○農作物等被害 なし

○農地被害

No.	発生日	場 所	被害施設	被害状況	対応
1	8/8	砂川地内	田(畦畔)	畦畔崩落	対応検討中
2	8/8	砂川地内	農業用水路	土砂流入	対応検討中

<u>3</u>	<u>8/8</u>	<u>早田地内（前沢）</u>	<u>農道</u>	<u>路面洗堀・法面崩落・土砂流入</u>	<u>対応検討中</u>
<u>4</u>	<u>8/8</u>	<u>早田地内（山崎）</u>	<u>農業用水路</u>	<u>水路埋塞・土砂流入</u>	<u>対応検討中</u>
<u>5</u>	<u>8/8</u>	<u>小国地内（川向）</u>	<u>農業用水路</u>	<u>水路埋塞</u>	<u>対応検討中</u>
<u>6</u>	<u>8/8</u>	<u>田代地内</u>	<u>田（畦畔）</u>	<u>畦畔崩落</u>	<u>対応検討中</u>

7 交通関係規制の状況

○空港情報

8/8（金）【ANA 羽田⇒庄内】

便名	状況	出発	到着	備考
393	到着済	7:25	8:33	
395	到着済	11:42	12:40	出発遅れ（機材整備等のため）
397	定刻運行 予定	16:11	17:08	
399	定刻運行	20:15	21:15	

8/8（金）【ANA 庄内⇒羽田】

便名	状況	出発	到着	備考
394	到着済	7:06	8:15	
396	到着済	9:09	10:18	出発遅れ（使用機到着遅れのため）
398	到着済	13:25	14:36	出発遅れ（使用機到着遅れのため）
400	定刻運行	17:45	18:50	

○鉄道（JR）関係

線名	状況
上越新幹線	予定通り運行
来線特急いなほ号 羽越本線在来線	予定通り運行

○バス すべて通常運行

○道路規制情報

・市道泡滝大鳥線

8/8 6:00～ タキタロウ橋～泡滝ダム間 通行止め ⇒ 解除済

・県道鶴岡村上線

8/7 11:30～ 松ヶ崎ゲート～県境 通行止め

・国道 345 号

8/8 6:00～ 小名部地内～関川地内 通行止め ⇒ 解除済 (8/9 8 時)

8 その他情報

なし