



# 8月8日の大雨に係る被害状況等について (8/8 17:00現在)【第3報】

鶴岡市防災安全課

## 1 鶴岡市の気象警報等

### (1) 気象警報等

|              | 注意報       | 警報       | 注意報切替     | 解除        |
|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 大雨<br>(土砂災害) | 8/7 23:18 | 8/8 6:02 | 8/8 16:49 |           |
| 洪水           | 8/8 3:39  |          |           | 8/8 16:49 |
| 強風           |           |          |           |           |
| 波浪           |           |          |           |           |
| 雷            | 継続中       |          |           |           |

### (2) 土砂災害警戒情報

|     | 発表       | 解除       | 対象地域  |
|-----|----------|----------|-------|
| 日時等 | 8/8 6:17 | 8/8 9:20 | 鶴岡市南部 |

### (3) 風速 (8月8日 12:00 確認)

|                 | 鶴岡                    | 鼠ヶ関                   | 浜中(酒田)                |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 最大風速 (m/s)      | 3.7 (南)<br>8/8 6:57   | 4.5 (南)<br>8/8 1:53   | 8.0 (西南西)<br>8/8 9:57 |
| 最大瞬間風速<br>(m/s) | 7.8 (南南東)<br>8/8 6:50 | 9.4 (南南東)<br>8/8 3:23 | 10.8 (南西)<br>8/8 9:52 |

※気象庁ホームページより

### (4) 降水量 (8月8日 12:00 確認)

| 観測所名                 | 鶴岡                      | 月山                     | 荒沢                      | 温海川                     |
|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1時間あたりの<br>最大降水量(mm) | 16mm                    | 14mm                   | 22mm                    | 32mm                    |
| 観測時刻                 | 8/7 22:00~23:00         | 8/8 5:00~8/8 6:00      | 8/8 3:00~4:00           | 8/8 3:00~4:00           |
| 最大累加雨量<br>(mm)       | 48mm                    | 119mm                  | 224mm                   | 53mm                    |
| 累加時間                 | 8/7 15:00<br>~8/8 17:00 | 8/5 5:00<br>~8/8 17:00 | 8/5 10:00<br>~8/8 17:00 | 8/7 14:00<br>~8/8 17:00 |

※山形県河川砂防情報システムより

## 2 河川水位の状況

| 河川名(観測点)<br>水位 | 赤川<br>(熊出) |          |           | 庄内小国川<br>(大岩川) |          |          |
|----------------|------------|----------|-----------|----------------|----------|----------|
|                | 既定値        | 超過時刻     | 低下時刻      | 既定値            | 超過時刻     | 低下時刻     |
| 水防団待機水位        | 2.00       | 8/8 8:10 | 8/8 11:10 | 1.60           | 8/8 6:00 | 8/8 8:35 |
| 氾濫注意水位         | 3.00       |          |           | 2.00           |          |          |
| 避難判断水位         | 4.20       |          |           | 2.10           |          |          |
| 氾濫危険水位         | 4.60       |          |           | 2.50           |          |          |
| (時点最高水位)       | 2.43       | 8/8 9:50 |           | 1.68           | 8/8 8:00 |          |

| 河川名（観測点）<br>水位 | 鼠ヶ関川<br>（鼠ヶ関） |          |          | 倉沢川<br>（倉沢） |          |          |
|----------------|---------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
|                | 既定値           | 超過時刻     | 低下時刻     | 既定値         | 超過時刻     | 低下時刻     |
| 水防団待機水位        | 1.70          | 8/8 6:00 | 8/8 9:20 | 1.30        | 8/8 5:55 | 8/8 6:25 |
| 氾濫注意水位         | 2.10          |          |          | 1.60        |          |          |
| 避難判断水位         | 2.60          |          |          | 1.80        |          |          |
| 氾濫危険水位         | 3.10          |          |          | 2.30        |          |          |
| （時点最高水位）       | 1.87          | 8/8 8:00 |          | 1.41        | 8/8 6:05 |          |

### 3 水防警報・はん濫情報

なし

### 4 警戒体制・災害体制

8/8 6:02 2次警戒体制（防災安全課、地域庁舎総務企画課）  
8/8 6:02 特別警戒配備（消防本部）  
8/8 8:00 災害警戒本部体制（防災安全課、地域庁舎総務企画課）

### 5 情報発令・避難状況等

なし

### 6 被害状況

○人的被害 なし

○建物被害 なし

○その他被害

| No. | 発生日 | 場 所      | 被害施設                 | 被害状況                      | 対応                      |
|-----|-----|----------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1   | 8/8 | 大鳥地内     | 市道泡滝大鳥線              | 市道へ土砂の流入                  | タキタロウ橋～泡滝ダム間通行止め<br>対応中 |
| 2   | 8/8 | 小名部地内    | 国道 345 号             | 倒木が電線に接触<br>※停電なし         | 東北電力へ連絡済み<br>対応中        |
| 3   | 8/8 | 小名部地内    | 市道小名部小国線<br>（角間台峠付近） | 市道法面崩壊により側溝が埋塞            | 通行可能<br>対応中             |
| 4   | 8/8 | 砂川地内     | 牛舎内たい肥               | 田圃法面が崩れ牛舎内に保管中のたい肥が濡れたもの  | なし                      |
| 5   | 8/8 | 藤の花一丁目地内 | 鶴岡市藤島体育館             | 電話回線使用不能<br>※落雷が原因と推測     | 検討中                     |
| 6   | 8/8 | 藤の花一丁目地内 | 鶴岡市藤島体育館             | 駐車場の照明タイマー故障<br>※落雷が原因と推測 | 検討中                     |

○停電情報 なし

○農作物等被害 なし

○農地被害 なし

## 7 交通関係規制の状況

### ○空港情報

#### 8/8（金）【ANA 羽田⇒庄内】

| 便名  | 状況         | 出発                 | 到着                 | 備考             |
|-----|------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 393 | 到着済        | 7:25               | 8:33               |                |
| 395 | 到着済        | 11:42              | 12:40              | 出発遅れ（機材整備等のため） |
| 397 | 定刻運行<br>予定 | <u>16:11</u>       | <u>17:08</u><br>予定 |                |
| 399 | 定刻運行<br>予定 | <u>20:15</u><br>予定 | <u>21:15</u><br>予定 |                |

#### 8/8（金）【ANA 庄内⇒羽田】

| 便名  | 状況         | 出発                 | 到着                 | 備考               |
|-----|------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 394 | 到着済        | 7:06               | 8:15               |                  |
| 396 | 到着済        | 9:09               | 10:18              | 出発遅れ（使用機到着遅れのため） |
| 398 | 到着済        | <u>13:25</u>       | <u>14:36</u>       | 出発遅れ（使用機到着遅れのため） |
| 400 | 定刻運行<br>予定 | <u>17:45</u><br>予定 | <u>18:50</u><br>予定 |                  |

### ○鉄道（JR）関係

| 線名                  | 状況       |
|---------------------|----------|
| 上越新幹線               | 予定通り運行予定 |
| 来線特急いなほ号<br>羽越本線在来線 | 予定通り運行予定 |

### ○バス すべて通常運行

### ○道路規制情報

#### ・市道泡滝大鳥線

8/8 6:00～ タキタロウ橋～泡滝ダム間 通行止め

#### ・県道鶴岡村上線

8/7 11:30～ 松ヶ崎ゲート～県境 通行止め

#### ・国道 345 号

8/8 6:00～ 小名部地内～関川地内 通行止め

## 8 その他情報