



※下線部は前報より変更箇所

9月3日の大雨に係る被害状況等について (9/8 16:30現在)【第5報】

鶴岡市防災安全課

1 鶴岡市の気象警報等

(1) 気象警報等

	注意報	警報	注意報切替	解除
大雨 (浸水害)	9/3 1:15	9/3 2:05	9/3 8:22	9/3 9:55
洪水	9/3 1:35	9/3 2:05	9/3 9:55	9/3 13:17
強風				
波浪				
雷	9/1 6:07			9/3 9:55

(2) 土砂災害警戒情報

	発表	解除	対象地域
日時等			

(3) 風速 (9月3日 16:30 確認)

	鶴岡	鼠ヶ関	浜中(酒田)
最大風速 (m/s)	4.7m/s 西 (9/3 0:48)	6.8m/s 南西 (9/3 1:36)	9.2m/s 西南西 (9/3 0:44)
最大瞬間風速 (m/s)	11.8m/s 西北西 (9/3 0:41)	14.1m/s 南南西 (9/3 1:30)	15.4m/s 西南西 (9/3 0:36)

※気象庁ホームページより

(4) 降水量 (9月3日 16:30 確認)

観測所名	鶴岡	月山	荒沢	温海川
1時間あたりの 最大降水量(mm)	26mm	28mm	25mm	44mm
観測時刻	9/3 2:00~3:00	9/3 2:00~3:00	9/3 2:00~3:00	9/3 2:00~3:00
最大累加雨量 (mm)	65mm	56mm	29mm	73mm
累加時間	9/2 16:00 ~9/3 6:00	9/2 17:00 ~9/3 6:00	9/2 17:00 ~9/3 7:00	9/2 16:00 ~9/3 3:00

※山形県河川砂防情報システムより

2 河川水位の状況

河川名(観測点) 水位	赤川 (熊出)			内川 (大東町)		
	既定値	超過時刻	低下時刻	既定値	超過時刻	低下時刻
水防団待機水位	2.00			1.60	2:00	5:30
氾濫注意水位	3.00			2.40		
避難判断水位	4.20			2.60		
氾濫危険水位	4.60			3.00		
(時点最高水位)	1.61			1.77		

※下線部は前報より変更箇所

河川名（観測点） 水位	三瀬川 （三瀬）			五十川 （五十川）		
	既定値	超過時刻	低下時刻	既定値	超過時刻	低下時刻
水防団待機水位	1.20	2:00	4:10	1.00	2:10	5:15
氾濫注意水位	1.70			1.70	2:25	3:25
避難判断水位	2.20			2.20		
氾濫危険水位	2.70			2.60		
（時点最高水位）	1.62			1.79		

河川名（観測点） 水位	温海川 （湯温海）			青龍寺川 （高坂）		
	既定値	超過時刻	低下時刻	既定値	超過時刻	低下時刻
水防団待機水位	0.60	2:10	3:35	1.30	2:25	6:05
氾濫注意水位	1.00			1.40	2:35	5:30
避難判断水位	1.20			1.50	2:40	5:00
氾濫危険水位	1.50			1.90		
（時点最高水位）	0.78			1.88		

河川名（観測点） 水位	黒瀬川 （羽黒町上野新田）			藤島川 （藤島）		
	既定値	超過時刻	低下時刻	既定値	超過時刻	低下時刻
水防団待機水位	2.00	4:55	8:20	3.20	5:20	8:40
氾濫注意水位	2.20	5:55	7:00	3.30	5:30	8:20
避難判断水位	2.30			3.50	5:55	7:30
氾濫危険水位	2.80			4.20		
（時点最高水位）	2.22			3.61		

3 水防警報・はん濫情報

なし

4 警戒体制・災害体制

9/3 2:05 二次警戒体制（防災安全課、地域庁舎総務企画課）
 9/3 2:05 特別警戒配備（消防本部）
 9/3 9:55 二次警戒体制 解除（防災安全課、地域庁舎総務企画課）
 9/3 9:55 特別警戒配備 解除（消防本部）

5 情報発令・避難状況等

なし

6 被害状況

○人的被害 なし

○建物被害

No.	確認日	場 所	被害施設	被害状況	対応
1	9/3	西荒屋地内	非住家（小屋）	浸水被害	現地確認済 ※第1報「その他被害」 No.2より転記

※下線部は前報より変更箇所

2	9/3	馬場町地内	鶴岡市役所	自動火災報知設備故障	対応中
---	-----	-------	-------	------------	-----

■道路・道路施設被害

○国県道被害

No.	確認日	場 所	被害施設	被害状況	対応
1	9/3	坂野下地内	国道 345 号	土砂崩れ	全面通行止め (迂回路あり) 10:00 解除

○市道被害

No.	確認日	場 所	被害施設	被害状況	対応
1	9/3	下清水地内	下清水 8 号線	道路冠水	全面通行止め →15:00 解除
2	9/3	関根地内	関根 1 号線	土砂流出	復旧済み
3	9/3	関根地内	市道関根坂野下線	土砂流出	復旧済み
4	9/3	加茂地内	市道加茂高館山湯 野浜線	側溝閉塞	対応検討中
5	9/3	加茂地内	市道加茂高館山湯 野浜線	法欠け	対応検討中
6	9/3	大机地内	市道坂野下大机線	路肩決壊	対応検討中
7	9/3	少連寺地内	市道少連寺長滝東 目線	側溝閉塞	対応検討中
8	9/3	少連寺地内	市道少連寺長滝東 目線	路肩欠損	対応検討中
9	9/3	少連寺地内	市道少連寺長滝東 目線	路面洗堀	対応検討中
10	9/3	羽黒町川代地内	市道手向上川代線	土砂流出	対応検討中
11	9/3	大鳥地内	市道泡滝大鳥線	路肩決壊	対応検討中
12	9/3	五十川地内	市道五十川小菅野 代線	土砂流出	復旧済み
13	9/3	五十川地内	市道五十川小菅野 代線	側溝閉塞	土砂撤去依頼済
14	9/3	山五十川地内	市道沢内線	土砂流出	復旧依頼済
15	9/3	山五十川地内	市道沢内線	路肩決壊	対応検討中 県との協議必要
16	9/3	山五十川地内	市道赤松線	土砂流出	土砂撤去依頼済 (通行 不可・迂回路有)
17	9/3	山五十川地内	市道下小田線	法面崩落	業者へ依頼予定
18	9/3	菅野代地内	市道菅野代中央線	側溝閉塞	土砂撤去依頼済
19	9/3	山五十川地内	市道温俣一霞線	側溝閉塞	土砂撤去依頼済
20	9/3	山五十川地内	市道温俣一霞線	土砂流出	土砂撤去依頼済
21	9/3	湯温海地内	市道湯之里湯見ヶ 代線	側溝閉塞	業者へ依頼済
22	9/4	行沢地内	市道片根山線	路面洗堀・路肩決壊	業者へ依頼済
23	9/4	大鳥寿岡地内	市道豊崎線	路肩決壊	業者へ依頼予定
24	9/4	大鳥繁岡地内	市道繁岡高岡線	崩土	業者へ依頼予定
25	9/4	東岩本地内	市道一の俣線	路面洗堀	業者へ依頼予定
26	9/4	藤沢地内	市道藤沢不動尊堂 線	路面洗堀	業者へ依頼予定
27	9/4	大網地内	古田線	崩壊・土砂流出	業者へ依頼予定

○林道・林業施設被害

No.	確認日	場 所	被害施設	被害状況	対応
1	9/3	坂野下地内	林道峠の下線	路面洗堀	対応検討中
2	9/3	東目地内	林道河倉線	路面洗堀、水路閉塞	対応検討中
3	9/3	板井川地内	林道勝地線	水路閉塞	対応検討中
4	9/3	板井川地内	林道勝地線	路面陥没、水路閉塞	対応検討中
5	9/3	西荒屋地内	林道外山線	路面洗堀、水路閉塞	対応検討中
6	9/4	西荒屋地内	林道柳沢線	路面洗堀	対応検討中
7	9/4	西荒屋地内	林道柳沢線	路肩欠壊	対応検討中
8	9/4	松根地内	林道十二段線	路肩欠壊	対応検討中
9	9/4	松根地内	林道相模線	路面洗堀	対応検討中
10	9/4	松根地内	林道相模線	路面洗堀	対応検討中
11	9/4	松根地内	林道相模線	路面洗堀	対応検討中
12	9/4	本郷地内	林道湯ノ沢線	路面洗堀	対応検討中
13	9/4	山五十川地内	林道三瀬峠線	水路閉塞	対応検討中
14	9/4	山五十川地内	林道三瀬峠線	水路閉塞	対応検討中
15	9/4	山五十川地内	林道三瀬峠線	水路閉塞	対応検討中
16	9/4	山五十川地内	林道南沢線	土砂流入	対応検討中
17	9/4	山五十川地内	林道南沢線	水路閉塞	対応検討中
18	9/4	山五十川地内	林道南沢線	水路閉塞	対応検討中
19	9/4	山五十川地内	林道南沢線	路肩欠壊	対応検討中
20	9/4	山五十川地内	林道南沢線	路肩欠壊	対応検討中
21	9/4	山五十川地内	林道山戸西山線	土砂流入	対応検討中
22	9/4	戸沢地内	林道東俣線	土砂流入、水路閉塞	対応検討中
23	9/4	戸沢地内	林道東俣線	水路閉塞	対応検討中
24	9/4	戸沢地内	林道荒沢線	土砂流入、水路閉塞	対応検討中
25	9/4	戸沢地内	林道荒沢線	路肩欠壊	対応検討中
26	9/4	戸沢地内	林道荒沢線	水路閉塞	対応検討中
27	9/4	戸沢地内	林道大早田線	路肩欠壊	対応検討中
28	9/4	戸沢地内	林道大早田線	路肩欠壊	対応検討中
29	9/4	戸沢地内	林道戸沢口線	土砂流入、水路閉塞	対応検討中
30	9/4	戸沢地内	林道戸沢口線	路肩欠壊	対応検討中
31	9/4	木俣地内	林道中野俣線	路肩欠壊	対応検討中
32	9/4	藤沢地内	林道舟見台線	路面洗堀	対応検討中
33	9/4	砂谷地内	林道沢道1号線	法面崩落	対応検討中
34	9/4	大広地内	林道熊野長峰線	倒木	対応検討中
35	9/4	谷定地内	林道深沢線	路面洗堀	対応検討中
36	9/4	田川地内	林道西山線	法面崩落	対応検討中
37	9/5	添川地内	林道鉢子手向線	路面洗堀	対応検討中
38	9/5	黒川地内	林道三礎林1号線	路面洗堀	対応検討中
39	9/5	黒川地内	林道三礎林1号線	路面洗堀	対応検討中
40	9/5	黒川地内	林道中平線	路面洗堀	対応検討中
41	9/5	黒川地内	林道田沢線	路面洗堀	対応検討中
42	9/5	黒川地内	林道田沢線	土砂流入	対応検討中
43	9/5	黒川地内	林道田沢線	土砂流入	対応検討中
44	9/5	山五十川地内	林道木の下線	水路閉塞	対応検討中
45	9/5	山五十川地内	林道山戸西山線	土砂流入	対応検討中

○農道・農業用施設被害

No.	確認日	場 所	被害施設	被害状況	対応
1	9/3	三瀬地内	水路、農道	水路閉塞、農道洗堀	対応検討中
2	9/3	三瀬地内	水路、農道	水路閉塞、農道洗堀	対応検討中
3	9/3	山五十川地内	農道	農道へ土砂流出	対応検討中
4	9/3	山五十川地内	農道	農道へ土砂流出	対応検討中
5	9/3	山五十川地内	農道	農道へ土砂流出	対応検討中
6	9/3	下川地内	ポンプ場	落雷被害	
7	9/3	西荒屋地内	農機具格納庫・農機具	浸水被害	
8	9/5	宝谷地内	農道	法面崩落による土砂堆積	対応検討中
9	9/5	宝谷地内	農道	法面崩落による土砂堆積	対応検討中
10	9/5	宝谷地内	農道	法面崩落による土砂堆積	対応検討中
11	9/5	戸沢地内	水路	水路閉塞	対応検討中
12	9/5	戸沢地内	水路	水路閉塞	対応検討中
13	9/5	戸沢地内	水路	水路閉塞	対応検討中
14	9/5	戸沢地内	水路	水路閉塞	対応検討中
15	9/5	戸沢地内	頭首工	河川護岸崩落	対応検討中
16	9/5	戸沢地内	水路	水路閉塞	対応検討中
17	9/5	砂谷地内	農道	農道洗堀	対応検討中
18	9/5	羽黒町川代地内	新田堰	頭首工破損	対応検討中
19	9/5	羽黒町川代地内	三俣ダム	取水ゲート閉塞	対応検討中
20	9/8	東目地内		水路閉塞	対応検討中
21	9/8	田川地内	下小中堰	水路閉塞	対応検討中
22	9/8	水沢地内	大明神堰	水路閉塞	対応検討中
23	9/8	羽黒町川代地内	向山堰	水路閉塞	対応検討中
24	9/8	羽黒町川代地内	農道	農道洗堀	対応検討中
25	9/8	羽黒町荒川地内	古川排水路	排水路法面崩落	対応検討中

■河川・河川施設被害

○国県管理河川施設被害

No.	確認日	場 所	被害施設	被害状況	対応
1	9/3	西荒屋地内	角田川 (しまんたがわ)	溢水	現地確認済
2	9/3	熊出地内	滝ノ沢川	河川内倒木	現地確認予定
3	9/3	山五十川地内	温俣川	河川護岸の崩落	庄内総合支庁河川砂防課へ連絡済み
4	9/3	東目地内	大山川	河川護岸の洗堀	庄内総合支庁河川砂防課へ連絡済み

○市管理河川・河川施設被害

No.	確認日	場 所	被害施設	被害状況	対応
1	なし				

■農地被害

No.	確認日	場 所	被害施設	被害状況	対応
1	9/3	山五十川地内	山五十川字仙ノ沢	農地法面崩落	対応検討中
2	9/3	山五十川地内	山五十川字仙ノ沢	農地法面崩落	対応検討中
3	9/3	山五十川地内	山五十川字向山田	農地法面崩落	対応検討中
4	9/3	山五十川地内	山五十川字向山田	農地法面崩落	対応検討中
5	9/3	山五十川地内	山五十川字向山田	農地法面崩落	対応検討中
6	9/3	山五十川地内	山五十川字向山田	農地法面崩落	対応検討中
7	9/3	山五十川地内	山五十川字向山田	農地法面崩落	対応検討中
8	9/3	山五十川地内	山五十川字向山田	農地法面崩落	対応検討中
9	9/3	山五十川地内	山五十川字向山田	農地法面崩落	対応検討中
10	9/3	山五十川地内	山五十川字向山田	農地への土砂流入	対応検討中
11	9/3	山五十川地内	山五十川字向山田	農地への土砂流入	対応検討中
12	9/3	山五十川地内	山五十川字向山田	農地への土砂流入	対応検討中
13	9/3	山五十川地内	山五十川字赤松	農地への土砂流入	対応検討中
14	9/3	山五十川地内	山五十川字赤松	農地法面崩落	対応検討中
15	9/5	羽黒町上野新田地内	羽黒町上野新田字東山	農地法面崩落	対応検討中
16	9/5	荒川地内	荒川字大阪	農地法面崩落	対応検討中
17	9/5	戸沢地内	戸沢字大早田	農地への土砂流入	対応検討中
18	9/5	戸沢地内	戸沢字大早田	農地法面崩落	対応検討中
19	9/5	戸沢地内	戸沢字大早田	農地法面崩落	対応検討中
20	9/5	戸沢地内	戸沢字荒沢	農地への土砂流入	対応検討中
21	9/8	羽黒町川代地内	羽黒町川代字八森	農地法面崩落	対応検討中

■農作物被害

No.	確認日	場 所	品目等	被害面積	備考
1	9/3	関根地内	水稻	0.18ha	農業用水路越水による倒伏
2	9/3	西荒屋地内	水稻	0.3ha	河川越水による倒伏
3	9/5	羽黒町上野新田地内	水稻	0.2ha	豪雨による畦畔崩落

■その他被害

No.	確認日	場 所	被害施設	被害状況	対応
1	9/3	朝陽町地内	鶴岡東公園	公園照明灯 2 基及び防犯灯 2 基が不点灯(落雷が原因とみられる)	現地確認済 業者で原因調査、復旧方法の確認中
2	9/3	大山地内	大山公園	散策路の路肩の一部に削れた形跡	指定管理の予算内で修繕予定
3	9/3	東原町地内	朝陽第二小学校	落雷により時計が故障	業者に修繕依頼済み
4	9/3	東荒屋地内	櫛引南小学校	電話故障(原因未特定)	復旧済み
5	9/3	宝田地内	中央工業団地	地下水汲み上げ用井戸の取水停止	復旧済み
6	9/3	西荒屋地内	私有地	土砂流入	現地確認済
7	9/3	大山地内		防犯灯の破損(電柱への落雷が原因とみられる)	東北電力に報告済み
8	9/3	丸岡地内	下水道施設	マンホールポンプ監視通報装置の損傷	仮復旧済み
9	9/3	温海地内	私有地	斜面崩落	今後調査予定
10	9/3	熊出地内	市道滝ノ沢仲台線	側溝に土砂流入	現地確認済

※下線部は前報より変更箇所

11	9/4	青龍寺地内	金峯山頂公衆便所	男子トイレ（バイオトイレ）が故障	原因調査中
----	-----	-------	----------	------------------	-------

○停電情報（9/3 0:45 発生）最大約 500 軒停電

※全て復旧済

堅苔沢、大岩川、小岩川、鼠ヶ関、早田、温海、五十川、小菅野代、戸沢、山五十川、槇代小国、小名部、温海川、一霞、湯温海、藤島、平形

7 交通関係規制の状況

○空港情報

通常運行

○鉄道（JR）関係

線名	状況
上越新幹線	通常運行
来線特急いなほ号 羽越本線在来線	【運休】 特急「いなほ1号」 新潟～酒田駅間 特急「いなほ2号」 酒田～村上駅間 特急「いなほ4号」 酒田～新潟駅間 特急「いなほ7号」は、大雨の影響で、遅れが出ています。

○バス

【庄内交通】

通行止め解除まで、下記区間は区間運休

■対象路線

- ・鶴岡-越沢線
- ・こころの医療センター-越沢線

■通行止め区間

「菅野代公民館前バス停」～「越沢バス停」

※上記対象路線は、坂の下バス停での折り返し運行

→9/3 10:40 通行止め解除により運行再開

○道路規制情報

- ・国道 345 号 鬼坂バイパス

9/3 6:15～ 土砂崩れのため【全面通行止め】※迂回路あり →9/3 10:00 解除

- ・下清水アンダーパス(国道 7 号線下清水アンダー) 冠水のため通行止め→9/3 15:00 解除

8 その他情報

なし