


穀物乾燥機からの火災に注意！！

お使いの穀物乾燥機が火災になる可能性があります。
清掃・整備・点検 をしましょう！！

鶴岡市消防本部管内で、穀物乾燥機から出火する事例が発生し、原因調査をした結果、下部コンベアに設置してある、らせん状の羽が摩耗（経年劣化）していたことで、乾燥中の穀物が送り出せず堆積し、放射体（高温部）に接触することで火災が発生します。

【穀物乾燥機本体図】



全国各地で同じ原因の火災が発生しているよ！
使用前後は必ず点検しよう！



鶴岡市消防本部マスコットキャラクター：てんじんくん

【穀物乾燥機下部拡大図】




写真1 放射体との接触状況



本来は放射体に粉は接触しない。

写真2 羽の摩耗状況



羽がないため粉を送れない。

写真3 羽の摩耗状況



羽があり粉が送れる状態。