

9月3日の大雨被害について

令和7年9月12日現在

1. 林道・林業施設被害（8路線、15箇所、被害額6,200千円）

No.	地区名	施設	状況	備考
1	板井川	林道勝地線 L=20m	水路閉塞	※写真掲載
2	板井川	林道勝地線 L=205m	路面陥没、水路閉塞	※写真掲載
3	西荒屋	林道外山線 L=100m	路面洗堀、水路閉塞	※写真掲載
4	西荒屋	林道柳沢線 L=90m	路面洗堀	※写真掲載
5	西荒屋	林道柳沢線 L=2m	路肩欠壊	
6	松 根	林道十二段線 L=4m	路肩欠壊	※写真掲載
7	松 根	林道相模線 L=100m	路面洗堀	
8	松 根	林道相模線 L=30m	路面洗堀	
9	松 根	林道相模線 L=30m	路面洗堀	
10	黒 川	林道三礎林1号線 L=20m	路面洗堀	※写真掲載
11	黒 川	林道三礎林1号線 L=100m	路面洗堀	
12	黒 川	林道中平線 L=50m	路面洗堀	
13	黒 川	林道田沢線 L=20m	路面洗堀	
14	黒 川	林道田沢線 L=8m	土砂流入	
15	黒 川	林道田沢線 L=40m	土砂流入	※写真掲載

2. 農業用施設被害（被害箇所6箇所・被害額3,500千円）

No.	場所	施設	状況	備考
1	西荒屋	農機具格納庫・農機具	浸水被害	
2	宝 谷	農道 L=7m	法面崩落による土砂堆積	※写真掲載
3	宝 谷	農道 L=10m	法面崩落による土砂堆積	
4	宝 谷	農道 L=20m	法面崩落による土砂堆積	
5	宝 谷	水路 L=6m	水路閉塞	※写真掲載
6	西荒屋	水路 L=10.5m	水路閉塞	※写真掲載

3. 農作物被害（被害箇所1箇所）

No.	場所	品目	状況	備考
1	西荒屋	水稻 0.3ha	冠水による倒伏	

R7.9.3_大雨被害箇所図(角田川)

9月3日(水)午前2時5分に大雨・洪水警報が発表され、櫛引地域の観測地点では、1時間の雨量が9月の観測史上最大値となる58.5mmを記録した。

西荒屋杉下地内の角田川が越水し、付近の農地及び住宅敷地内に流入した。



①住宅

・氏名 S・T
・住所 鶴岡市西荒屋字杉下



②住宅

・氏名 S・K
・住所 鶴岡市西荒屋字杉下



③作業小屋

・氏名 S・K



④軽自動車

・S・K又は親族所有車両



R7.9.3_大雨被害箇所図 (林道)

南部地区



① 水路閉塞 (板井川)



② 水路閉塞 (板井川)



③ 路面洗堀 (西荒屋)



④ 路面洗堀 (西荒屋)

東部地区



⑥ 路肩欠壊 (松根)




⑩ 路面洗堀 (黒川)



⑮ 土砂流入 (黒川)


R7.9.3_大雨被害箇所図（農業用施設）



⑥ 水路閉塞（西荒屋）



⑤ 水路閉塞（宝谷）



② 法面崩落（宝谷）