



※下線部は前報より変更箇所

3月15日の暴風に係る被害状況等について (3/19 10:00 現在)

-第2報

鶴岡市防災安全課

1 鶴岡市の気象警報等

(1) 気象警報等

	注意報	警報	注意報切替	解除
強風（暴風）		3月15日 9:52	3月15日 22:29	3月16日 2:38
波浪	3月15日 6:06			3月16日 10:30
雷	3月13日 16:18			3月15日 22:29
なだれ	3月15日 9:52			3月17日 21:03

(2) 土砂災害警戒情報

	発表	解除	対象地域
-	-	-	-

(3) 風速（3月18日9:00確認）

	鶴岡	鼠ヶ関	浜中（酒田）
最大風速（m/s）	9.7（西） 3月15日	11.0（西南西） 3月15日	15.1（西南西） 3月15日
最大瞬間風速 （m/s）	18.9（西南西） 3月15日	17.8（西南西） 3月15日	21.1（西南西） 3月15日

※気象庁ホームページより

2 水防警報・はん濫情報

なし

3 警戒体制・災害体制

3/15 9:52 特別警戒配備（消防本部） ※暴風警報に伴い配備
 3/15 22:29 特別警戒配備（消防本部） 解除

4 情報発令・避難状況等

なし

5 被害状況

○人的被害 なし

○建物被害

No	発生日	場 所	被害施設	被害状況	対応
1	3/15	下名川地内	空き家	空き家 2 階南側のトタン外壁が強風に煽られ剥離危険があったもの。	消防でトタン外壁を除去し、対応済み。

※下線部は前報より変更箇所

2	3/15	黒川地内	資材置場	木造トタン葺倉庫の屋根及び外壁の一部が強風に煽られ道路及び田圃に飛散した。さらに、歩道に設置されたガードレールに接触し歪ませた。	櫛引庁舎職員で道路及び田圃に飛散した物を除去済み。ガードレールについては、後日、修理予定。
3	3/15	上山添地内	くしびき西部保育園	玄関を開放したところ、強風により室内窓枠3枚落下。	職員で修理対応済み。

○その他被害

No	発生日	場 所	被害施設	被害状況	対応
1	3/15	錦町地内	鶴岡駅前バスロータリー	強風により、バス待合風除室の下段アクリルパネルが外れた。	土木課で回収済み。後日、修理予定。

○停電情報 なし

○農作物等被害 なし

○農地被害 なし

6 交通関係規制の状況

○空港 全て運行

○鉄道 全て運行

○バス 全て運行

7 その他情報

なし