

今冬の雪による被害状況等について(2/18 現在)

1 積雪深（各日8時30分現在、単位：cm）

	鶴岡公園	藤島庁舎前	羽黒庁舎前	櫛引桂荒俣	朝日地域		温海地域	
					立岩	大網	庁舎前	温海川
2月11日	85	33	96	92	181	270	9	209
2月12日	78	30	91	86	175	268	8	205
2月13日	71	24	86	77	164	260	5	195
2月14日	71	20	81	72	159	246	4	190
2月15日	68	18	78	68	154	238	3	187
2月16日	65	12	77	64	150	241	2	190
2月17日	81	28	94	91	171	268	8	224
2月18日	90	32	100	97	178	280	15	239

2 被害状況

※下線部は前回からの変更箇所

(1)人的被害 2件

発生日	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	計
12月			1		1
1月				1	1
2月					
計			1	1	2

<人的被害の概要>

発生日	地域	性別/年齢	区分	原因等
12/30	羽黒地域	男性/60代	重傷	屋根の除雪作業中に転落
1/23	朝日地域	女性/60代	軽傷	屋根から落下した人に接触

(2)建物被害 8件

発生日	住家			非住家（内空き家）			計
	全壊	半壊	一部破損	全壊	半壊	一部破損	
12月							
1月				1	1		2
2月				<u>3</u>	<u>3</u>		<u>6</u>
計				<u>4</u>	<u>4</u>		<u>8</u>

<建物被害の概要>

発生日	地域	区分	被害程度	原因等
1/17	朝日地域	非住家（空き家）	半壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
1/27	羽黒地域	非住家（倉庫）	全壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
2/3	朝日地域	非住家（車庫）	半壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
2/8	羽黒地域	非住家（小屋）	全壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
2/9	鶴岡地域	非住家（空き家）	半壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
2/13	櫛引地域	非住家（小屋）	全壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
2/11	櫛引地域	非住家（空き家）	半壊	隣家の屋根の雪の落雪により倒壊
2/17	温海地域	非住家（空き家）	全壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊

(3)農林水産被害

区分	分類	被害区分	件数 (棟数)	面積 (ha)	推定 被害額 (千円)	地域別件数					
						鶴岡	藤島	羽黒	櫛引	朝日	温海
農作物等	野菜	ハウス被害	2件	0.05	155	2					
	花き	に伴う出荷	2件	0.05	865	2					
	家畜等	不可等	件								
合計			4件	0.10	1,020	4					
施設	パイプハウス等	ビニール破損	7棟	0.135	525	7					
		破損等	1棟	0.02	160		1				
		半壊	4棟	0.138	9,136	1	3				
		全壊	8棟	0.249	19,920	8					
	その他農業施設	倒壊・破損	1棟	0.018	調査中		1				
	畜産関係施設	破損等	1棟	0.004	調査中			1			
合計			22棟	0.564	29,741	16	5	1			
合計					30,761	20	5	1			

3 豪雪対策本部設置状況

(1)豪雪対策本部

対策本部名称	設置日時	廃止日時	備考
鶴岡市豪雪対策本部	R4.2.1 9:00		2/1 鶴岡公園 80cm

(2)地域豪雪対策本部

対策本部名称	設置日時	廃止日時	備考
朝日地域豪雪対策本部	R4.1.4 10:00		1/4 大網 140cm
温海地域豪雪対策本部	R4.1.20 9:00		1/20 温海川 149cm
藤島地域豪雪対策本部	R4.2.1 9:00		鶴岡市豪雪対策本部設置に伴い設置
羽黒地域豪雪対策本部	R4.2.1 9:00		鶴岡市豪雪対策本部設置に伴い設置
櫛引地域豪雪対策本部	R4.2.1 9:00		鶴岡市豪雪対策本部設置に伴い設置