

今冬の雪による被害状況等について(3/25(金)現在)

1 積雪深 (各日 8 時 30 分現在、単位 : cm)

	鶴岡公園	藤島庁舎前	羽黒庁舎前	櫛引桂荒俣	朝日地域		温海地域	
					立岩	大網	庁舎前	温海川
3月19日	0	0	0	0	73	181	0	150
3月20日	0	0	0	0	68	176	0	148
3月21日	0	0	0	0	66	180	0	149
3月22日	0	0	0	0	65	184	0	148

※積雪深については、3/22 で終了

2 被害状況

※下線部は前回からの変更箇所

(1) 人的被害 4人

(人)

発生月	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	計
12月			1		1
1月				1	1
2月			1	1	2
3月					
計			2	2	4

<人的被害の概要>

発生日	地域	性別/年齢	区分	原因等
12/30	羽黒地域	男性/60代	重傷	屋根の除雪作業中に転落
1/23	朝日地域	女性/60代	軽傷	屋根から落下した人に接触
2/17	鶴岡地域	女性/70代	重傷	屋根の除雪作業中に落下
2/19	朝日地域	男性/70代	軽傷	屋根の除雪後、梯子ごと転落

(2) 建物被害 28棟 (住家3棟・非住家25棟)

(棟)

発生月	住家			非住家 (内空き家)			計
	全壊	半壊	一部破損	全壊	半壊	一部破損	
12月							
1月				1 (1)	1 (1)		2 (2)
2月	1			7 (4)	7 (3)	1	16 (7)
3月		1	1	5 (2)	3 (1)		10 (3)
計	1	1	1	13 (7)	11 (5)	1	28 (12)

<建物被害の概要>

① 住家 3棟

No.	発生日	地域	区分	被害程度	原因等
1	2/27	朝日地域	住家	全壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
2	3/8	朝日地域	住家	半壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
3	3/14	朝日地域	住家	一部破損	屋根に堆積した雪による屋根の損傷

② 非住家 25棟

No.	発生日	地域	区分	被害程度	原因等
1	1/17	朝日地域	非住家（空き家）	半壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
2	1/27	羽黒地域	非住家（倉庫）	全壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
3	2/3	朝日地域	非住家（車庫）	半壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
4	2/8	羽黒地域	非住家（小屋）	全壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
5	2/9	鶴岡地域	非住家（空き家）	半壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
6	2/13	櫛引地域	非住家（小屋）	全壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
7	2/11	櫛引地域	非住家（空き家）	半壊	隣家の屋根の雪の落雪により倒壊
8	2/17	温海地域	非住家（空き家）	全壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
9	2/18	鶴岡地域	非住家（空き家）	半壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
10	2/18	羽黒地域	非住家（空き家）	半壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
11	2/17	櫛引地域	非住家（倉庫）	半壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
12	2/18	鶴岡地域	非住家（空き家）	全壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
13	2/20	朝日地域	非住家（空き家）	全壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
14	2/19	鶴岡地域	非住家（小屋）	全壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
15	2/20	朝日地域	非住家（倉庫）	一部破損	屋根に堆積した雪の重みにより一部破損
16	2/18	羽黒地域	非住家（空き家）	全壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
17	3/7	朝日地域	非住家（車庫兼倉庫）	半壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
18	3/2	朝日地域	非住家（空き家）	全壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
19	3/8	朝日地域	非住家（倉庫）	全壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
20	3/7	温海地域	非住家（空き家）	半壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
21	3/7	温海地域	非住家（空き家）	全壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
22	3/6	櫛引地域	非住家（作業小屋）	半壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
23	3/9	朝日地域	非住家（倉庫）	全壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
24	3/8	朝日地域	非住家（作業場）	全壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊
25	2/20	櫛引地域	非住家（倉庫）	半壊	屋根に堆積した雪の重みにより倒壊

(3) 農林水産被害

区分	分類	被害区分	件数 (棟数)	面積 (ha)	推定 被害額 (千円)	地域別件数					
						鶴岡	藤島	羽黒	櫛引	朝日	温海
農作物等	野菜	ハウス被害	2件	0.05	155	2					
	花き	に伴う出荷	4件	0.12	2,049	4					
	家畜等	不可等	件								
小計			6件	0.17	2,204	6					
施設	パイプハウス等	ビニール破損	8棟	0.167	564	8					
		破損等	1棟	0.02	160		1				
		半壊	6棟	0.204	11,776	3	3				
	全壊	15棟	0.520	41,592	15						
	その他農業施設	倒壊・破損	1棟	0.018	<u>6,000</u>		1				
	畜産関係施設	破損等	1棟	0.004	715			1			
小計			32棟	0.933	<u>60,807</u>	26	5	1			
合計					<u>63,011</u>	32	5	1			

3 豪雪対策本部設置状況

(1) 豪雪対策本部

対策本部名称	設置日時	廃止日時	備考
鶴岡市豪雪対策本部	R4. 2. 1 9:00		2/1 鶴岡公園 80 c m

(2) 地域豪雪対策本部

対策本部名称	設置日時	廃止日時	備考
朝日地域豪雪対策本部	R4. 1. 4 10:00		1/4 大網 140 c m
温海地域豪雪対策本部	R4. 1. 20 9:00		1/20 温海川 149 c m
藤島地域豪雪対策本部	R4. 2. 1 9:00		鶴岡市豪雪対策本部設置に伴い設置
羽黒地域豪雪対策本部	R4. 2. 1 9:00		鶴岡市豪雪対策本部設置に伴い設置
櫛引地域豪雪対策本部	R4. 2. 1 9:00		鶴岡市豪雪対策本部設置に伴い設置