



No1号孔 No.2号孔 入場者教育、KY活動



No.1号孔 着手前




No.1号孔 全景



No.1号孔 標準貫入試験



No.1号孔 残尺立会い



No.1号孔 検尺立会い



No.1号孔 調査孔埋め戻し



No.1号孔 完了



No.2号孔 着手前



No.2号孔 全景



No.2号孔 標準貫入試験



No.2号孔 残尺立会い



No.2号孔 検尺立会い



No.2号孔 調査孔閉塞



No.2号孔 完了



No.3号孔 入場者教育、KY活動



No.3号孔 着手前



No.3号孔 試掘状況




No.3号孔 全景



No.3号孔 標準貫入試験



No.3号孔 残尺立会い



No.3号孔 検尺立会い



No.3号孔 調査孔閉塞



No.3号孔 完了